
Multimedia Wire Spinner 147 CD / 105 DVD






Assembly Instructions / Directives d'assemblage / Instrucciones:

Qty Cant Qté	Parts List: Lista de Componentes: Liste des pieces:	
3		Α
3		В
1		С
1		D
1		E
6		T.
6		(1)
6		(2)
1		(3)
1	Continue	(4)







- 1) Insert end of wires (A) into base (D) where labeled. Attach wires (A) to (C) where labeled with screws (1).
- 1) Inserte los extremos de los alambres (A) en la base (D) donde se ha marcado. Una los alambres (A) a (C) donde se ha marcado con los tornillos (1).
- 1) Insérer les extrémités des fils (A) dans la base Dau point indiqué par l'étiquette. Fixer les fils (A) au point (C) à l'aide de vis (1) au point indiqué par l'étiquette.

ATLANTIC


©2007 Atlantic Inc. Santa Fe Springs, CA. U.S.A.

U.S. and other foreign patents pending Patentes de los EUA y países extranjeros en trámite Brevets en cours pour les États-Unis et autres pays U.S. und andere auslândische Patente sind hängig


All Rights Reserved / Derechos Reservados / Tous droits réservés / Alle Rechte vorbehalten www.atlantic-inc.com

Made in China / Hecho en China / Fabriqué en Chine / Hergestellt in China

R 7.2 070306 WM #63735247




- 2) Carefully, Turn unit upside down. Use hammer or mallet and gently hammer in plastic screw (2) about 1/8" down onto threaded end of wires. Screw in plastic screws (2) with tool (3) provided.
- 2) Cuidadosamente, Ponga la unidad patas arriba. Utilice un martillo o mazo para suavemente poner el tornillo de plástico (2) hasta una profundidad de aproximadamente 1/8" sobre el extremo enroscado de los alambres. Atornille los tornillos de plástico (2) con la herramienta proporcionada (3)
- 2) Procéder avec soin, Tournez l'unité à l'envers. Utilisez un marteau ou un maillet et frappez légèrement sur la vis en plastique (2) pour qu'elle entre environ 1/8" (0,3 cm) de la fin de la tige. Vissez avec les vis de plastique (2) avec l'outil fourni (3).




- 3) Insert end of wires (B) into base (D) where labeled.
- 3) Inserte los extremos de los alambres (B) en la base (D) donde se ha marcado.
- 3) Insérer les extrémités des fils (B) dans la base Dau point indiqué par l'étiquette.






- 4) Attach wires (B) to (C) where labeled with screws (1).
- 4) Una los alambres (B) a (C) donde se ha marcado con los tornillos (1).
- 4) Fixer les fils (B) au point (C) à l'aide de vis (1) au point indiqué par l'étiquette.




- 5) Repeat Step 2: Carefully, Turn unit upside down. Use hammer or mallet and gently hammer in plastic screw (2) about 1/8" down onto threaded end of wires. Screw in plastic screws (2) with tool (3) provided.
- 5) Repita el paso 2: Cuidadosamente, Ponga la unidad patas arriba. Utilice un martillo o mazo para suavemente poner el tornillo de plástico (2) hasta una profundidad de aproximadamente 1/8" sobre el extremo enroscado de los alambres. Atornille los tornillos de plástico (2) con la herramienta proporcionada (3).
- 5) Répéter l'étape 2: Procéder avec soin, Tournez l'unité à l'envers. Utilisez un marteau ou un maillet et frappez légèrement sur la vis en plastique (2) pour qu'elle entre environ 1/8" (0,3 cm) de la fin de la tige. Vissez avec les vis de plastique (2) avec l'outil fourni (3).






- 6) Attach spinner base (E) with screw (4).
- 6) Una la base de la pieza giratoria (E) con el tornillo (4)
- 6) Vissez à la base (E) avec une vis (4)
- *Do not tighten screw too tightly. If base does not rotate easily, loosen screw.
- *No apretar el tornillo desmasiado. Si la base no gira facilmente, aflojar el tornillo.
- *Ne serrez pas trop la vis. Si la base ne tourne pas facilement, desserrez la vis.



- 7) Attach (F) to top and bottom of CD sections for increased stability.
- 7) Attacher (F) dépasser et fonder de sections de CD pour la stabilité augmentée.
- 7) Conecte (F) para sobrepasar y profundizar de secciones de CD para la estabilidad aumentada.



©2007 Atlantic Inc. Santa Fe Springs, CA. U.S.A.

U.S. and other foreign patents pending
Patentes de los EUA y países extranjeros en trámite
Brevets en cours pour les États-Unis et autres pays
U.S. und andere ausländische Patente sind hängig

All Rights Reserved / Derechos Reservados / Tous droits réservés / Alle Rechte vorbehalten www.atlantic-inc.com

Made in China / Hecho en China / Fabriqué en Chine / Hergestellt in China

R 7.2 070306 WM #63735247